



GLATTLEDER SPACHTELN - So geht's: -

1. Gründliche Reinigung

Reinigen Sie die betreffenden Stellen gründlich mit Wasser und PATINA-Naturell Lederseife, bzw. PATINA-Naturell Lederreiniger. Siehe hierzu Handlungsanleitung „LEDER WASCHEN“.

2. Trocknung

Sie müssen nun warten bis das Leder vollständig getrocknet ist (ca. 1 - 2 Tage, je nach Raumtemperatur, bei Komplettreinigung kann der Trocknungsprozess mehrere Tage dauern). Aber Vorsicht, Raumtemperatur nicht zu hoch wählen (20 °C ist völlig ausreichend).

3. Spachteln

Nach dem evtl. erforderlichen Unterkleben der betreffenden Stellen (z.B. Löcher mit Ersatzleder und Lederkleber stabilisieren) den Lederspachtel in die löchrigen Stellen eintragen, bis zur vollständigen Angleichung an das übrige Leder. Den besten Erfolg erzielt man, wenn man zum Auffüllen die Finger nutzt. Anschließend Spachtel trocknen lassen.

4. Schleifen

Mit dem Schleifpad den überschüssigen Spachtel abschleifen. Es muss eine glatte Oberfläche entstehen, da überschüssige Spachtelmasse auf Dauer, auch nach dem Färben sichtbar bleibt. Staub mit feuchtem Tuch entfernen. Leder abtrocknen lassen.

5. Grundierung

Die gespachtelten Bereiche müssen mit der Grundierung versehen werden. Anwendung der Grundierung siehe Handlungsanleitung „GLATTLEDER-FÄRBEN“.

6. Färbung

Der Lederspachtel ist weiß. Die gespachtelten Bereiche müssen unbedingt gefärbt werden. Mehrmaliges Auftragen der Lederfarbe, bis vollständige Deckung erreicht ist, erforderlich. Anwendung der Farbe siehe Handlungsanleitung „GLATTLEDER-FÄRBEN“.

7. Trocknung

Siehe hierzu Handlungsanleitung „GLATTLEDER-FÄRBEN“.

8. Finish

Siehe hierzu Handlungsanleitung „GLATTLEDER-FÄRBEN“.

Viel Erfolg wünscht Ihr PATINA-Team.